



伐採対象樹木の分布図【本丸西側】



# 伐採対象樹木の分布図【箱堀周辺】



○箱堀の石垣には多数の樹木が生えており、既に崩落している箇所もあるため、文化財保存の観点からも、伐採を含む早期の対応が必要。  
○一方、箱堀は現在立入りが困難となっており、また、希少生物への配慮も必要である（保護ゾーンにも位置付け）ことから、今後、調査を行ったうえで慎重に検討を行う。  
※伐採の実施に当たっては、合意形成フローに則り対応。