東播磨·北播磨·丹波(加古川流域圏) 地域総合治水推進計画

~ 中流域の取組状況 ~

平成30年3月19日

東播磨・北播磨・丹波(加古川流域圏)地域総合治水推進協議会



加東市河高地区の取組み

~ ため池の事前放流、雨水ポンプ場の整備~



貯水施設の雨水貯留容量の確保



ためる流域対策

大谷中池



・雨水貯水容量を確保するため維持管理

・出水期には、事前放流を実施し、貯留容量の確保を維持



総合治水条例に基づき、指定貯水施設として指定

オリフィスの改良工事実施



ゲート操作により、満水より0.85m低い水位を維持することができ、17,000m3の雨水を貯留可能



貯水施設の雨水貯留容量の確保



ためる
流域対策

大谷中池

ゲート操作により、満水時より 0.85m 低い水位を維持することができ、17,000m3の雨水の貯留が可能に 平成29年10月台風21号時も、雨水貯留を行うことができた。



貯水施設の雨水貯留容量の確保




ためる

取組みを実施した効果

大谷中池に雨水を貯留することにより、浸水面積を軽減することができた

		社
		加東市
平成29年10月	時間最大	7mm
台風第21号	24時間最大	68mm
平成25年9月	時間最大	9mm
台風第18 号	24時間最大	117mm



河川下水道対策(雨水ポンプ場の整備)



安取雨水ポンプ場の整備

平成30年度完了にむけ現在整備中

流域対策に加え、河川下水道対策を実施し、さらなる浸水被害の 軽減に努める。

地元説明会では、雨水ポンプ場整備の説明に加え、ながす、ためる、そなえる の総合治水についての説明をジオラマ模型を用いて説明し、総合治水の取組みの普及啓発を行った。



ポンプ 型 式 先行待機型横軸水中軸流ポンプ 2台

吐出量 3.2 m3/秒

コ 径 φ900mm



平成29年3月12日 地元地区説明会



浸水による被害の軽減に関する学習



学校カリキュラムとの連携

加東市滝野東小学校



平成29年2月2日開催 参加人数80名

学習内容

- 過去に発生した浸水・土砂災害等の写真
- 平常時と洪水時の写真の比較
- ・災害への備え(避難方法、非常時持ち出し品等)



取組みを実施した効果

- 身近な事例を示すことでより危機感を持って もらうことが出来た。
- 写真を活用することでより具体的にイメージをしてもらうことが出来た。
- ・河川の整備を行っても防ぎされない洪水が起きることを伝え、家族や近所の人とともに早く 逃げることが大切であることを学んでもらえた。

浸水が想定される区域の指定・県民の情報の把握



各種防災情報の入手方法の啓発に関する取組

兵庫県

自主防災リーダー等を対象に、防災情報活用研修会を実施

内容

- ・地震、津波、土砂災害等の基礎知識や災害時に自主防災組織が取り組むべき活動内容についての講義
- モバイル端末を活用したCGハザードマップ等の防災情報の取得方法や具体的な活用方 法等について体験型の講座の実施





浸水が想定される区域の指定・県民の情報の把握



各種防災情報の入手方法の啓発に関する取組

アンケート実施結果

- ○インターネットを地域防災力向上のため活用したいと思いますか ➡ 活用したい(90%)
- ○どのようなことに活用したいか ➡️ ・CGハザードマップを活用した危険箇所、避難経路の確認
 - 緊急時における避難準備等のための情報収集
 - 防災学習のベージを活用した勉強会の開催

取組みを実施した効果

多くの参加者に防災情報の取得法芳について理解してもらうことができた。 具体的な活用方法を示すことにより、防災意識に対する啓発にも繋がった。 ⇒自主防災組織の強化、地域防災力の向上

浸水による被害の発生に係る情報の伝達



ホットライン 実績

兵庫県

(洪水時において、河川管理者が市町村長等へ直接河川情報を伝達する手段のこと)

・平成29年8月18日(豪雨) 【加東土木事務所長】 ⇔ 【多可町長】

野間川(多可町)下野間水位局にて氾濫危険水位超過のタイミングで土木事務所 長から町長へホットラインの実施



多可町:避難勧告を発令

・平成29年9月17日(台風18号) 【加東土木事務所長】 ⇔ 【多可町長】

野間川(多可町)下野間水位局にて避難判断水位超過のタイミングで土木事務所 長から町長へホットラインの実施



多可町:避難勧告を発令

その他市長とも情報交換についてホットラインを実施

地域総合治水推進計画

ながす対策

ためる対策

そなえる対策



地域と共に立ち向かう浸水対策

西脇市 上下水道部 工務課

180319(月)14:00~〇場所 小野市エクラ

THE STATE OF THE S 葡港川 降雨状況 篠山(福住) 西脇(気) 連続雨量 167mm 289mm 時間最大雨量 17mm 30mm H25.台風18号 浸水箇所 南樋門閉鎖9時間の総雨量 33.5mm

空中からの写真


平成25年台風18号 黒田庄町福地の浸水状況(特環区域) 繰り返し起こる災害 加古川 H25.9台風18号 被害状況 床上浸水 4戸 31戸 床下浸水 浸水面積 約20ha 冠水量 約132,000 m³ 3

地域と共に立ち向かう浸水対策(西脇市黒田庄町福地)

- ①平成25年9月台風18号により、甚大な被害が発生した。
 - 平成26年度に特定環境公共下水道事業計画(雨水)を作成し、同年に本事業の採択を受け、翌年度主要な工事は完了している。
- ②総合治水の「ながす」「ためる」「そなえる」という考え方を取り入れ、河川管理者である県、市と地元とが一体となって原因究明から集落における水の流れ地域特性の分析を行い浸水対策計画作成までを行った。
- ③現在は、地元で作成したタイムラインにより、防災訓練なども行い、事前防災活動を中心として水害対策が実施されている。




総合治水 氾濫解析



強制排水最小のポンプ

ながす 対策

ためる 対策



〇宅地の浸水をなくす

(許容浸水道路部15cm程度)

そなえる 対策




H28 福地雨水ポンプ場の建設(住宅地の内水排除)



地元住民によるポンプ運転


住宅地に流れ込む雨水 約4haの範囲を ポンプにより強制排水を可能とした

排水量 15㎡/分





対策の前後のイメージ



度重なる水害に苦慮 西脇 ·黒田庄 町 福地

31戸の浸水被害があった西脇市黒田庄町福地で15日、 2013年9月の台風18号襲来で、床上4戸、床下

雨水ポンプ場の竣工式があった。 集落で一丸となった防災力の向上を誓った。 していた地域住民らは、新施設の完成を祝うとともに、 度重なる水害で苦慮

(長嶺麻子)

一誓う

H

住民ら

る。 川の合流地に集落が広が 約100戸ある福地地区 加古川と福地 台風18号の襲来時は加

古川の水位が異常に上昇 を閉鎖したが約20秒にわた って漫水した。 4 集落への逆流防止の門 住民らは、

きとめようと、 多大な浸水被害の原因をつ 域特性を分析した。 集落における水の流れや地 市とともに

11111717

ることになった。 が必要と分かり、 は総合治水対策として進め 内水排除すると10億円以上 その結果、ポンプのみで 同地区で

逆流防止ゲートを設置。 かさ上げ る一方で、 貯留を進めるなどの対策を Η̈́ 策全体の事業費は約2億 講じ、最終的な手段とし 上流では、 ンプは1分間に15シを加古 しポンプ場を設置した。 に排出する。総合治水対 県が加古川の掘削を進め ため池や水田で 福地川は堤防を 門柳川と共に ポ

ポンプで施設は整ったが、 わらず 地域での防災訓練なども変 日頃から備えることが 上勝規さん(61)は で自宅が漫水した会社員村 様子を見守った。 置とともに、 作方法などを確認しよう 大事だと思う」と話してい 竣工式では、 停電時の非常用発電装 地元住民約30人 しつかり取り組み、 正常作動する ポンプの操 台風18号 「念願の 人が集ま



事業の経緯 台風18号襲来 平成25年9月15~16日 【被害状況】 床上浸水 4 戸 床下浸水31戸 浸水面積約20ha 平成26年3月~ 全体計画・事業計画作成 平成27年3月 平成27年1月~ 県事業 加古川河床掘削 平成27年4月~10月 福地川改良工事(堤防嵩上・フラップゲート17箇所) 平成27年5月~8月 福地排水ポンプ改良工事 (農業用用水ポンプ) 平成27年6月~12月 福地樋門改良工事 (フラップゲート1箇所・バランス式ゲート3箇所・スライドゲート1箇所) 平成28年1月~5月 福地川水位計設置工事 平成28年10月~ 福地雨水ポンプ場築造工事着手 平成29年3月 土木工事(ポンプピット・放流管・護岸) 機械電気設備工事(ポンプ本体・受電・制御・非常用発電装置)

の概要 総事業費 約2億円(用地費含む) うち福地雨水ポンプ場9千5百万円 工事施工者 福地川改良工事 門上建設株式会社 福地排水ポンプ改良工事 : 株式会社アサオ 株式会社大和鉄工所 福地樋門改良工事 福地川水位計設置工事 : 株式会社ウノ 福地雨水ポンプ場築造工事:株式会社ヨシデン 設計 全体計画作成業務 株式会社東京設計事務所神戸営業所 事業計画・設計業務 日本技術サービス株式会社 測量業務 有限会社足立設計 ポンプ場基本設計業務 株式会社ウエスコ神戸支店 ポンプ場詳細設計業務 株式会社ウエスコ神戸支店





お問合せ

西脇市 下水道部工務課

兵庫県西脇市郷瀬町605番地 **75** 0795–22–3111 gesui@city.nishiwaki.lg.jp

〒677-8511





福地地区

浸水対策下水道事業

事業概要パンフレット





平成29年4月15日竣工



地域と共に立ち向かう浸水対策

平成25年台風18号の被害を受けて

総合治水 ためる対策 (水田貯留、ため池貯留な ながす対策 県:河川整備 市:下水道施 そなえる対策 効果的に (地元によるタイムライン、 樋門管理な

地域一体となった浸水対策

福地地区タイムライン 浸水対策活動				
施設箇所	2~3日前	前日	当日	
門柳川取水ゲート	動作点検	閉鎖		
門柳川流入堰板	動作点検	閉鎖		
福地南樋門	動作点検		閉鎖	
福地北樋門	動作点検		閉鎖	
農業用用水ポンプ	動作点検		ポンプ運転	
津万井樋門	動作点検		閉鎖	
ため池貯留 長池	減水開始	減水確認	完全貯留	
福地雨水ポンプ場	動作点検		ポンプ運転	













総合治水のモデル地区 福地地区の浸水対策事業

平成25年台風18号の状況

組み合わせ



③樋門改良(加古川)



④樋門整備(門柳川)





①河川対策(県)



⑦ため池貯留



⑥農業用用水ポンプの活用



②福地川堤防嵩上










⑤福地雨水ポンプ場建設(ポンプ φ250mm×2台 約15㎡/分 χ- π (3,0m×4,2m×1,6m)





福地地区の効果(平成29年台風21号)

総合治水事業の取組みにより、一加古川へ計画高水位に対し自然流下での排水が可能となり、この結果、住宅の浸水をはじめJRや道路冠水は「ゼロ」。



- ②河川整備 加古川河床掘削 河川水位低下
- ③地元による事前防災活動 (樋門点検、ゴミ除去、水田貯留など)

年月日	平成25年	平成26年	平成29年
	台風18 号	台風11号	台風21号
加古川の水位	HWL+0.7m 65.20m	HWL-0.2m 64.30	HWL+0.0m 64.50
河川と水位差① と内水位	±0.0m 65.20m	-0.2m 64.10m	-1.1m 63.4m
福地樋門操作	有り	有り	無し
樋門閉鎖時間	9時間	5時間	9.5時間(想定)
福地の総雨量	33mm	7mm	30mm
床上浸水(戸)	4戸	0戸	0戸
床下浸水(戸)	31戸	0戸(倉庫3戸)	0戸
浸水面積(ha)	約20ha	約3ha	0ha
冠水量	約132,000㎡	約12,000㎡	無(水田貯留)
その他の冠水	道路、JR冠水	道路冠水	無

氾濫解析結果(H25 台風18号)

最終案のシミュレーション 【2Dモデル、C=0.39、山地C0.30】 台風18号 H25.9.15~16(183mm,17mm/hr)




図-1 解析結果(平成25年9月台風18号降雨)

氾濫解析結果(下水道計画 7年50mm)

最終案のシミュレーション 【2Dモデル、C=0.39、山地C0.30】 7年確率降雨(50mm/hr)







図-2 解析結果(計画降雨:7年確率)




○平成29年度台風21号時 業効果(仮想) ○家屋・道路・鉄道・農作物の被害なし

	事業しなかったら	今回の状況	事業効果
浸水区域面積と 浸水深	最小 4.5ha 平均浸水深 37cm	O ha	— 4 ha
JR軌道浸水	30cm	浸水なし	-30cm以上
道路浸水	最大 70cm浸水	浸水なし	-70cm以上
床下浸水	4件	浸水なし	- 4件






H29台風21号 福地川の水位



上流の中央橋付近の加古川の状況 2017. 10. 23 0:46 19


加古川の上流の地区では




福地地区の状況(加古川水位ピーク時)




もし、対策がされていなかったら





- 1 疑わしきは行動せよ
- 2 最悪を想定して行動せよ
- 3 空振りは許されるが、見逃しは許されない



このような防災事前行動により

下水道施設を効果的に利用して、万全の態勢で台風の襲来 を迎えています。しかし、まだ市街地の浸水対策達成率は 58%です。



水害発生。

その時、リーダーがなすべきこととは。

