


平成26年8月 台風第11号による被災箇所「42箇所」

人家裏等の身近なところで災害が発生しました



●写真掲載箇所
○その他被災箇所



* 被災箇所は、六甲治山事務所調査より

■ 治山ダムの効果

治山ダムが大量の土砂や立木を受け止めました



昭和63年度施工 治山ダム



平成13年度施工 治山ダム

神戸市灘区六甲山町にある別荘地の斜面が幅 20 m、長さ 200 mにわたり崩壊しましたが、崩壊地直下に設置されていた昭和 63 年度施工の治山ダムが大量の土砂や立木を受け止めた。この治山ダムがなければ大規模な土石流が発生していた可能性があり、治山ダムの重要性が再認識されました。

このたびの災害では、崩壊地直下に治山ダム等が設置されていたため、人や住宅に被害が発生しませんでしたが、雨の降り方によっては、大きな被害が発生する場合があります。

避難勧告等が発令された場合は、速やかに避難行動等を起こすことが重要です！

